



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уватскому, Вагайскому
муниципальным районам**

(наименование органа государственного контроля)

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д. 4 «а», тел. 8(34561)28-1-42,

факс 8(34561)28-1-42 E-mail: ond-uvat@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Бегишевская средняя
общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского
муниципальных районов по пожарному надзору от «25» января 2021 года № 1, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

(наименование органа ГПН)

« 01 » февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч

« 09 » февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

проведена проверка Государственным инспектором Уватского, Вагайского муниципальных
районов по пожарному надзору, Карелиным Ильёй Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**В зданиях, помещениях и на территории Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Бегишевская средняя общеобразовательная школа» Вагайского района Тюменской
области, расположенного(ой) по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, пер.
Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 9; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, 2б; п. Курья, ул.
Школьная, 3; с. Супра, ул. Новая, 27.**

совместно с Директором MAOY «Бегишевская СОШ» Вагайского района Тюменской области,
Халиуллиной Гульсарой Жигангировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопаснос ти	Отметк а (подпи сь) о выполн ении (указы вается только выполн ение)
1	2	3	4	5
MAOY «Бегишевская СОШ» Вагайского района Тюменской области				

(Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13)				
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР в РФ) п. 2.</i>	До 02.08.2021 года	
2.	На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений на крыше.	<i>ППР в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».</i>	До 02.08.2021 года	
3.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	
4.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
5.	На путях эвакуации, двери отделяющие коридоры первого и второго этажей от лестничных клеток имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон.	<i>СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.</i>	До 02.08.2021 года	
Второвагайская СОШ филиал МАОУ «Бегишевская СОШ» (Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Центральная, 9)				
6.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>ППР в РФ п. 2.</i>	До 02.08.2021 года	
7.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем)	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	

	противопожарной защиты объекта защиты.			
8.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
9.	На объекте защиты отсутствует протокол испытания ограждений на крыше.	<i>ППР в РФ п. 17 «а»; п. 17 «б».</i>	До 02.08.2021 года	
10.	В кабинете трудового обучения для мальчиков замок противопожарных дверей находится в неисправном состоянии (не закрывается).	<i>ППР в РФ п. 29.</i>	До 02.08.2021 года	
11.	На пути эвакуации из кабинета трудового обучения для мальчиков, дверь имеет остекление, при этом на двери отсутствует защитная решетка до высоты не менее 1,2 м.	<i>СП 1.13130.2020 п. 7.1.8.</i>	До 02.08.2021 года	
12.	На объекте находятся огнетушители не соответствующие своим требованиям противопожарной безопасности в части объема, объем огнетушителей расположенных в здании школы менее требуемого.	<i>ППР в РФ п. 60; п. 397.</i>	До 02.08.2021 года	
13.	В помещении лаборантской для химии, огнетушитель №13 находится в неисправном состоянии, отсутствует раструб.	<i>ППР в РФ п. 60; п. 407.</i>	До 02.08.2021 года	
14.	В кладовых спортивного инвентаря, расположенных в спортивном зале, отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей.	<i>ППР в РФ п. 24; п. 29.</i>	До 02.08.2021 года	
15.	В помещении для рабочего персонала, расположенного в гараже, отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери.	<i>ППР в РФ п. 24; п. 29.</i>	До 02.08.2021 года	
Иртышская ООШ филиал МАОУ «Бегишевская СОШ» (Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Кедровая, 2)				
16.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует	<i>ППР в РФ п. 2.</i>	До 02.08.2021	

	требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.		года	
17.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	
18.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
19.	Огнетушители №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 установленные в здании школы, не прошли своевременную перезарядку.	<i>ППР в РФ п. 60.</i>	До 02.08.2021 года	
20.	Не проведена проверка, источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов), в части водоотдачи.	<i>ППР в РФ п. 48.</i>	До 02.08.2021 года	
21.	В помещении электроцитовой отсутствуют противопожарные двери, отделяющие указанные помещения от остальных кабинетов школы.	<i>СП 4.13130.2013. п. 5.6.4.</i>	До 02.08.2021 года	
Иртышский детский сад филиал МАОУ «Бегишевская СОШ» (Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 б)				
22.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>ППР в РФ п. 2.</i>	До 02.08.2021 года	
23.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	

	объекта защиты.			
24.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
25.	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, при этом помещение в котором установлен приемно-контрольный прибор, не оборудовано охранной сигнализацией.	<i>СП 5.13130.2009 п. 13.14.5.</i>	До 02.08.2021 года	
26.	В помещениях детского сада установлена автоматическая пожарная сигнализация, приемно-контрольный прибор АПС установлен внутри детского сада, при этом сигналы о пожаре (неисправности) установки АПС не выведены в помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.	<i>СП 5.13130.2009 п. 13.14.5.</i>	До 02.08.2021 года	
27.	В учебно-воспитательной группе детского сада допускается единовременное нахождение более 10 человек (фактически находится 10 детей и 2 воспитателя), при этом в указанных помещениях отсутствует второй эвакуационный выход.	<i>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3; п. 5.2.4.</i>	До 02.08.2021 года	
Супринская СОШ филиал МАОУ «Бегишевская СОШ» (Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Новая, 27)				
28.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>ППР в РФ п. 2.</i>	До 02.08.2021 года	
29.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	

	получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.			
30.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
31.	Огнетушители № 5, 7, 8 установленные в здании школы, не прошли своевременную перезарядку.	<i>ППР в РФ п. 60.</i>	До 02.08.2021 года	
32.	Огнетушители № 12, 15, 17а установленные в здании школы, находятся в неисправном состоянии (закончился срок службы огнетушителей).	<i>ППР в РФ п. 60.</i>	До 02.08.2021 года	
33.	В помещении, приспособленном под прачечную, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	<i>СП 5.13130.2009 п.13.3.2.</i>	До 02.08.2021 года	
34.	Ширина эвакуационного выхода из помещения электрощитовой составляет менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,52 метра).	<i>СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.</i>	До 02.08.2021 года	
35.	В левом крыле здания школы, расположены помещения детского сада, состоящего из двух учебно-воспитательных групп («Солнышко» и «Теремок»), по 14 человек в каждой группе. При этом ширина эвакуационных выходов из помещений детского сада составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,88 метра).	<i>СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.</i>	До 02.08.2021 года	
36.	В учебно-воспитательных группах детского сада («Солнышко» и «Теремок») допускается одновременное нахождение более 10 человек (фактически находится 14 детей	<i>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3; п. 5.2.4.</i>	До 02.08.2021 года	

	и 1 воспитатель), при этом в указанных помещениях отсутствует второй эвакуационный выход.			
37.	На пути эвакуационного выхода, ведущего из левого крыла здания непосредственно наружу, установлены дополнительные двери (образующие тамбур), указанные двери открываются не по направлению выхода из здания.	<i>СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.</i>	До 02.08.2021 года	
Курьинская ООШ филиал МАОУ «Бегишевская СОШ» (Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 3)				
38.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>ППР в РФ п. 2.</i>	До 02.08.2021 года	
39.	На посту охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	<i>ППР в РФ п. 56.</i>	До 02.08.2021 года	
40.	На посту охраны отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<i>ППР в РФ п. 30.</i>	До 02.08.2021 года	
41.	Огнетушители № 10, 11, 12, 16 установленные в здании школы, находятся в неисправном состоянии (закончился срок службы огнетушителей).	<i>ППР в РФ п. 60.</i>	До 02.08.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.**

ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.**

ч. 14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.**

Государственный инспектор Уватского,
Вагайского муниципальных районов
по пожарному надзору
Карелин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

Директор МАОУ «Бегишевская СОШ»
Вагайского района Тюменской области
Халиуллина Гульсала Жигангировна

(подпись)

« 09 » 02 2021 г.